

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL -PAIN- A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2052-42	FECHA:	12/06/2024



Foto1: Mantenimiento malla perimetral.



Foto 2: Manenimiento de balcones.



Foto 3: Sustitución de ventanas.



Foto 4: Mantenimiento de puertas.



Foto 5: Impermeabilización de losa



Foto 6: Pintura exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el informe en las hojas.

Silvestre Castellanos Abiso
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

