

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV BARRIO SUCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SUCHITAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2339-43	FECHA:	06/11/2024



MANTENIMIENTO DE COCINA



SUSTITUCIÓN DE TECHO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO



INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL



REPELLO EN MURO



SUSTITUCIÓN DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y comenzar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV BARRIO SUCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SUCHITAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2339-43	FECHA:	06/11/2024




PINTURA



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL



BAJADA DE AGUAS PLUVIALES



SUSTITUCION DE TUVERIA PVC LINEA PRINCIPAL



REPARACIÓN DE LAMPARAS LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JV BARRIO SUCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SUCHITAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2339-43	FECHA:	06/11/2024



ELEMENTOS DE FIJACIÓN




SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL



BAJADA DE AGUAS PLUVIALES



SUSTITUCION DE TUVERIA PVC LINEA PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS Y PLAFONERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

