

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Arroyito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-2901-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Se culmino el suministro de lámina troquelada y capotes de un modulo



Foto 2: Se Culmino el suministro de lámina troquelada y capotes de módulo dos



Foto 3: Se Culmina la instalación de capotes y lámina troquelada en módulo tres



Foto 4: Se culmina la instalación de lámina troquelada y capotes en módulo tres



Foto 5: Culminacion de lámina troquelada y capotes en modulo uno



Foto 6: Culminación de lámina troquelada y capotes en el área de corredor de los tres módulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Abila Mangot G</i> Firma y sello del Presidente de la OMP</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---