

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JOAQUÍN ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-3918-43 ✓	FECHA:	2/09/2024




Foto 1: Cambio de cableado de energía eléctrica.



Foto 2: Cambio de Cableado de Energía Eléctrica.



Foto 3: Reparación del muro perimetral ✓



Foto 4: Reparación de tubería.



Foto 5: Cambio de Tazas y puertas de baños.



Foto 6: Cambio de puerta de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---