

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Patén.	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-3977-43	FECHA:	30-10-2024.



Foto 1: Desinstalación de estructura portante de madera.



Foto 2: Desinstalación de lámina de aulas.



Foto 3: Desinstalación de techo de aulas.



Foto 4: Desinstalación de balcones.



Foto 5: Sustitución de piso en aulas.



Foto 6: Sustitución de Puertas en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Marco Julio Aguino de Pa...

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

