

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO <input checked="" type="checkbox"/> DURANTE <input type="checkbox"/> POSTERIOR <input type="checkbox"/>			
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4010-42	FECHA:	04 de Septiembre de 2024
 <p>Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada Aluzinc 26</p>		 <p>Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada</p>	
 <p>Foto 3: Sustrucción de elementos de fijación</p>		 <p>Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal</p>	
 <p>Foto 5: Mantenimiento de estructura a puertas de metal</p>		 <p>Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal</p>	
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>			
<p><i>Olga Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.P.</p> 		<p><i>Jmga</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR <input checked="" type="checkbox"/> DURANTE <input type="checkbox"/> POSTERIOR <input type="checkbox"/>			
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4010-42	FECHA:	04 de Septiembre de 2024
 <p>Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores</p>		 <p>Foto 8: Pintura a puertas servicios sanitarios</p>	
 <p>Foto 9: Sustitución de accesorios inodoro</p>		 <p>Foto 10: Sustitución de lavamanos</p>	
 <p>Foto 11: Sustitución de tubería línea principal</p>		 <p>Foto 12: Instalación de estructura portante de metal</p>	
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.			
<p><i>Olga Ramirez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OFP</p>		<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ <input checked="" type="checkbox"/> DURANTE <input type="checkbox"/> POSTERIOR <input type="checkbox"/>			
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4010-42	FECHA:	04 de Septiembre de 2024
 <p>Foto 13: Instalación de lámina troquelada Aluzinc 26</p>		 <p>Foto 14: Desinstalación de estructura portante</p>	
 <p>Foto 15: Desinstalación de lámina existente</p>		 <p>Foto 16: Instalación de lavamanos</p>	
 <p>Foto 17: Instalación de tubería para agua potable</p>			
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>			
<p><i>Olga Ramirez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>		<p><i>Jmg</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	

