

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVILO <input type="checkbox"/> DURANTE <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIOR <input type="checkbox"/>			
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4010-42	FECHA:	15/11/2024
 <p>Foto 1: Techo: Sustitución de lámina y estructura de madera, por metal y lámina troquelada aluzinc calibre 26</p>		 <p>Foto 2: Pintura y mantenimiento a muros exteriores, interiores</p>	
 <p>Foto 3: Sustitución de lavamanos</p>		 <p>Foto 4: Sustitucion y mantenimiento de red de agua potable</p>	
 <p>Foto 5: Mantenimiento a puertas y sanitarios interior</p>		 <p>Foto 6: Matenimiento á puertas y balcones exterior</p>	
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>			
<p><i>Olga Ramirez</i> Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia</p> 		<p><i>Jay</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO <input type="checkbox"/> DURANTE <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIOR <input type="checkbox"/>			
DEPARTAMENTO:	Petín	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4010-42	FECHA:	15/11/2024
 <p>Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores</p>		 <p>Foto 8: Pintura a puertas servicios sanitarios</p>	
 <p>Foto 9: Sustitución de accesorios inodoro</p>		 <p>Foto 10: Sustitución de lavamanos</p>	
 <p>Foto 11: Sustitución de tubería línea principal</p>		 <p>Foto 12: Instalación de estructura portante de metal</p>	
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.</p>			
 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Familia</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO <input type="checkbox"/> DURANTE <input checked="" type="checkbox"/> POSTERIOR <input type="checkbox"/>			
DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4010-42	FECHA:	15/11/2024
 <p>Foto 13: Instalación de lámina troquelada Aluzinc 26</p>		 <p>Foto 14: Desinstalación de estructura portante</p>	
 <p>Foto 15: Desinstalación de lámina existente</p>		 <p>Foto 16: Instalación de lavamanos</p>	
 <p>Foto 17: Instalación de tubería para agua potable</p>			
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>			
<p><i>Olga Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p> 		<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 	