

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Nueva Judá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-4011-43	FECHA:	24 de Abril de 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 6: Sustrucción de puerta de madera a metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Ramirez
 Firma y sello del Presidente de la OPF



Jmmoz
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

