

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Regional Aldea Machaquilá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0007-42	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Pintura En muros exterior e interior



Foto 2: Sustitución de estufarural (Completa) Incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: Sustitución de pila de Cemento de dos lavaderos



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




Foto 5: Mantenimeinto de Estructura (Lijado ,cambio de tubo ,cepillado,sujecciones,aplicación,pintura)



Foto 6: Sustitución de Canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Evelyn Suedy Cruz Coc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

