



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE, LA MACHACA III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0008-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/07/2024



Foto 7: REMOZAMIENTO EN AULA



Foto 8: REMOZAMIENTO EN SUELO



Foto 9: REMOZAMIENTO EN SUELO



Foto 10: REMOZAMIENTO EN CUBIERTA



Foto 5: REMOZAMIENTO EN CUBIERTA



Foto 6: REMOZAMIENTO EN CUBIERTA



Gilberto

Firma y Sello del Presidente de la OPF

Pablo Roberto Guzmán Alvarado  
ARQUITECTO

Firma, Sello y No. de Registro del Profesional de Campo del Programa

Colegiado: 7191



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90  
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE, LA MACHACA III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0008-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/07/2024
			
Foto 7: INSTALACION DE LAMINA		Foto 8: REMOZAMIENTO EN SUELO	
			
Foto 9: REMOZAMIENTO EN SUELO		Foto 10: REMOZAMIENTO EN SUELO	
			
Foto 11: FOTOGRAFIA DEL ESTABLECIMIENTO		Foto 12: FOTOGRAFIA CON EL DIRECTO Y EL PRESIDENTE DE OPF	
<p>Gilberto choc.</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>Pablo Roberto Guzman Alvarado</p> <p>ARQUITECTO</p> <p>Firma, Sello y No. de Colección del Profesional de Campo del Programa</p>	

