



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuel Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Flores, Machaquilá, Poptún, Petén.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0011-42	FECHA:	23/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a Balcones de metal



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 4: Reparación de tubo HG y malla galvanizada



Foto 5: Sustitución de chapa



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público