

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS TRES CRUCES DE LA ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0014-42	FECHA:	4/09/2024





Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR METAL



FOTOGRAFIA 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA




Foto 4: SUSTITUCION DE AGUA PLUVIAL DE TUBO PVC 3"



Foto 5: DESINSTALACIÓN DE LÁMINA EXISTENTE



Foto 6: DESINSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendi Amador
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

