

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio Las Tres Cruces de La Zona 2, Poptún Pe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Tres Cruces de La Zona 2, Poptún Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0014-42	FECHA:	14/11/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUCÍN CALIBRE 26




Foto 2: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PORTANTE DE METAL.



Foto 3: CAPOTES INSTALADOS SOBRE LAMINA TROQUELADA



Foto 4: COLOCACIÓN DE CANALES PARA BAJADA DE AGUA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: INSTALACIÓN DE UNIDADES DE LUZ INCLUYE INTERRUPTOR DUCTO Y CABLE ELECTRICO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendi Amador

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

