

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio Las Joyas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio LasJoyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0020-42	FECHA:	6/09/2024




Foto1: Lamina dañada



lamina y estructura dañadas



Foto 3: Puertas dañadas



Foto 4: mantenimiento a balcones



Foto 5: Canales de PVC dañados




Foto 6: Banqueta enmalestado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Susan Lucidia Castellanos Lajuj Firma y sello del Presidente de la OPF		 Silvia Marisol Córdova García Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio Las Joyas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Joyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0020-42	FECHA:	6/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Susan Lucidia Castellanos Lajuj Firma y sello del Presidente de la OPF		 Silvia Marisol Córdova García Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---