

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Poptún |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Barrio Las Joyas | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio LasJoyas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0020-42 | FECHA: | 02/011/2024 |



Foto1: cambio de Lamina dañada



cambio lamina y estructura dañadas




Foto 3: mantenimiento a Puertas dañadas



Foto 4: pintura y mantenimiento a balcones



Foto 5: cambio de canales de PVC dañados



Foto 6: reparacion de Banqueta en mal estado


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
|  Susan Lucidia Castellanos Lajuj Firma y sello del Presidente de la OPF |  Silvia Marisol Córdova García Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Poptún |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP Barrio Las Joyas | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Las Joyas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0020-42 | FECHA: | 2/11/2024 |



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  Susan Lucidia Castellanos Lajuj Firma y sello del Presidente de la OPF |  |  Silvia Marisol Córdova García Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|--|---|---|---|