

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio Las Joyas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio LasJoyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0020-42	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Lamina nueva instalada




Foto 2 : Lamina y estructura instalada



Foto 3: Puertas reparada y mantenimiento realizado



Foto 4: Balcones lijados y pintados



Foto 5: Canales de PVC ya cambiados



Foto 6: Banqueta reparada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Susan Lucidia Castellanos Lajuj Firma y sello del Presidente de la OPF		 Silvia Marisol Córdova García Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Barrio Las Joyas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Joyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0020-42	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Pinturade interiores y exteriores



Foto 2: inodoros instalados




Foto 3: plafoneras y bombillos instalados




Foto 4: Sistema eléctrico instalado




Foto 5: Sistema eléctrico instalado



Foto 6: sistema Eléctrico reparado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Susan Lucidia Castellanos Lajuj Firma y sello del Presidente de la OPF		 Silvia Marisol Córdova García Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---