

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARRIZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0022-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Piso Primer Bloque



Foto 2: Piso primer bloque parte frontal



Foto 3: remosion malla perimetral



Foto 4: remosion malla perimetral



Foto 5: remosamiento portone escolar



Foto 6: remosamiento porton escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del representante de la CPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------