

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Barrio Las Plantas, Ixobel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Plantas, Ixobel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0025-43	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: Cambio de techo, y construcción de banqueta.



Foto 2. Techo en mal estado



Cambio de puertas de madera a metal (6 puertas)



Cambio de puertas de metal (4 puertas)




4 tazas en mal estado.



Cambio de lavamanos.

Observación: Pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la GPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público