



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0027-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de piso Ceramico antideslizante



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Mantenimiento lijado y pintura a puertas



Foto 6: Reparación de cerco de alambre de pua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sabina Chocoj Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

