








PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0028-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/07/2024
			
Foto 7: MATERIALES		Foto 8: REMOZAMIENTO EN CUBIERTA	
			
Foto 9: REMOZAMIENTO EN CUBIERTA		Foto 10: REMOZAMIENTO EN CUBIERTA	
			
Foto 5: REMOZAMIENTO EN CUBIERTA		Foto 6: REMOZAMIENTO EN CUBIERTA	

Sonia Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPE



Pablo Roberto Guzmán Alvarado

ARQUITECTO

Colegiado: 7131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BELEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0028-43	FECHA DE LA INSPECCION:	21/07/2024



Foto 7: INSTALACION DE LAMINA



Foto 8: INSTALACION DE LAMINA



Foto 9: INSTALACION DE LAMINA



Foto 10: INSTALACION DE LAMINA



Foto 11: FOTOGRAFÍA EN EL ESTABLECIMIENTO



Foto 12: FOTOGRAFÍA CON EL DIRECTO Y EL PRESIDENTE DE OPF



Sonia García

Firma y sello del Presidente de la OPF

Pablo Roberto Guzmán Alvarado

ARQUITECTO

Firma, Sello y No. de Registro Profesional del Campo del Programa