

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Joyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0029-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Lámina y estructura dañanas



Foto 2: Lámina y estructura dañadas



Foto 3: Filtración del agua en terresa



Foto 4: Filtración del agua en terraza




Foto 5: Piso del Corredor en mal estado



Foto 6: Piso del corredor en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Las Joyas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0029-043	FECHA:	5/09/2024




Foto 1: Chapas en mal estado





Foto 2: Puertas sin Chapas por inservibles




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público