



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Libertad, Poptún Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0030-43	FECHA:	2/05/2024



Proceso de elaboracion de columnas




fundicion de columnas



Reparacion de columnas y mojinete



Instalacion de vigas y costaneras



Instalacion de laminas



terminacion fase

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarse a número de hojas.

*Ful San An*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

