



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jabali Bravo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0032-43	FECHA:	10/11/2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 2: Sustitución de puertas




Foto 3: Sustitución de elementos de fijación en cubierta de lamina




Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noe XUX Botzoc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

