




PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4


HOJA 1/2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA SECHACTI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0033-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/07/2024








	
Foto 7: INSTALACION DE BARANDA DE METAL Y APLICACIÓN DE PINTURA	Foto 8: INSTALACION DE PUERTADE METAL
	
Foto 9: INSTALACION DE BAANDA DE METAL	Foto 10: INSTALACION DE BARANDA DE METAL Y APLICACIÓN DE PINTURA
	
Foto 5: INSTALACION DE PUERTA	Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS E INSTALACION DE PUERTA


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
ARQUITECTO
Colegiado: 7131



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA SECHACTI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0033-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/07/2024
			
Foto 7: APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS		Foto 8: APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS	
			
Foto 9: INSTALACION DE PUERTAS EN BAÑOS		Foto 10: INSTALACION DE LETRINA	
			
Foto 11: FOTOGRAFIA EN EL ESTABLECIMIENTO		Foto 12: FOTOGRAFIA CON EL DIRECTO Y EL PRESIDENTE DE OPF	
		<p>Pablo Roberto Guzman Alvarado ARQUITECTO Firma, Sello y No. de Colección del Equipo del Programa</p>	