

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PET	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0039-43	FECHA:	25/10/2024



Foto1: PINTURA DE MUROS EXTERIOR E INTERIOR



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 5: REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA SOPORTE DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Cucul Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

