

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Poptún |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cas. San Pedro |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 77-72-0040-H3 | FECHA: | 73-03-2024 |



Foto 1: Cerco o muro perimetral




Foto 2: Reparación sanitarios para Docentes




Foto 3: Reparación de puertas sanitarios para Docentes



Foto 4: Reparación de servicio sanitario estudiantes




Foto 5: Reparación de puertas de aulas




Foto 6: Reparación de pisos 2 aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público