

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Espolón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0041-43	FECHA:	29/10/2024



Foto 1: Desinstalación de estructura portante (Durante)



Foto 2: Desinstalación de estructura portante (Durante)



Foto 3: Mantenimiento de portón de metal (Durante)



Foto 4: Pintura muros exterior e Interior (Durante)



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal (Durante)



Foto 6: Reparación de banqueta de concreto (Durante)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elder Avoldo LOPEZ us

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

