



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MACHAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0382-43	FECHA:	11/11/2024



REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO




SUSTITUCION DE BALCON DE METAL EN VENTANA



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN MODULO DE COCINA





SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL




INSTALACION DE AZULEJO EN COCINA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

