REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS TRES CRUCES DE LA ZONA 2	
CÓDIGO DEL. ESTABLECIMIENTO:	17-12-0043-43	FECHA:	11/15/2024	



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE MADERA POR METAL




Foto 3: SUSTITUCION DE VIDRIOS




Foto 4: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1700 its.





Foto 6: INSTALACION DE UNIDADES DE LUZ Y UNIDADES DE FUERZA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actua Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público