



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO	PETEN	MUNICIPIO	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	BARRIO LAS FLORES MACHAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-12-0047-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	18 DE MARZO 2024
 <p>Foto 1: FOTOGRAFÍA PANORAMICA DEL ESTABLECIMIENTO VISITADO.</p>		 <p>Foto 2: LA CUBIERTA DE LÁMINA DE LAS AULAS A Y B MUESTRA FILTRACIONES, Y LA ESTRUCTURA NO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.</p>	
 <p>Foto 3: LAS PUERTAS DE INGRESO A LAS ALAS (A Y B) TIENEN CORROSIÓN, VISAGRAS EN MAL ESTADO Y LAS CHAPAS NO PROPORCIONAN SEGURIDAD.</p>		 <p>Foto 4: AULA (A Y B), LOS MARCOS DE LAS VENTANAS MUESTRAN SIGNOS DE DETERIORO, CON VIDRIOS ROTOS Y UNA ESTRUCTURA DE METAL INADECUADA.</p>	
 <p>Foto 5: EL ACCESO Y EL INICIO DE LA VISITA AL ESTABLECIMIENTO.</p>		 <p>Foto 6: AL CONCLUIR LA VISITA DE CAMPO, FOTOGRAFÍA CON EL DIRECTOR Y OPF.</p>	

Comandante General
Firma y sello del Presidente del OPF, PETEN



Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Fotografiado: 7131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa