



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0050-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 7: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 8: Reparación de muro perimetral de block



Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro




Foto 10: Sustitución de puertas en servicio sanitario - Fabricación e instalación



Foto 11: Sustitución de lavamanos




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmela Zacarias
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0050-43	FECHA:	4/09/2024




Foto1: Mantenimiento en portón de metal



Foto 2: 1. Sustitución de estructura de soporte madera por metal, 2.Sustitución de elementos de fijación, 3.Instalación de estructura portante de metal




Foto 3: Sustitución de balcones de metal




Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de chapa



Foto 6: Sustitución de inodoro e instalación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmela Zacarias

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

