



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento el Mirador la Machaca III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0053-43	FECHA:	6/09/2024




Sustitución de balcones de metal



Pintura en muros exteriores e interiores



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de chapas



Mantenimiento a estructuras (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento el Mirador la Machaca III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0053-43	FECHA:	6/09/2024



Instalación de unidades de luz



Repello en muro



Reparación de cunetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Buñ...*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*...*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

