



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento el Mirador la Machaca III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0053-43	FECHA:	15/11/2024




Sustitución de balcones de metal



Pintura en muros exteriores e interiores



Sustitución de piso de torta de concreto



Sustitución de chapas



Mantenimiento a estructuras (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
D. O. I. P. M. S. A.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

PMOSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento el Mirador la Machaca III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0053-43	FECHA:	15/11/2024



Instalación de unidades de luz



Instalación de ventana



Reparación de torta de concreto



Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

