



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento el Mirador la Machaca III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0053-43	FECHA:	6/09/2024



Sustitucion de balcones de metal



Pintura en muros exteriores e interiores



sustitucion de piso de torta



sustitución de chapas



Mantenimiento a estructura



fabricación e instalación de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José cuc chiac.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

