

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Se-k'ache
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0058-43	FECHA:	29/05/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: colocacion de piso de concreto



Foto 4: Repello de muro



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambiado de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura)



Foto 6: Sustitucion de muro concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Chys
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

