

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Se-k'ache
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0058-43	FECHA:	21/06/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Repello en muros.



Foto 4: Sustitución de piso torta de concreto



Foto 5: Mantenimiento a estructura ( lijado, cambiado de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura)



Foto 6: Sustitución de porton y muro de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ricardo Chub*  
Firma y sello del Presidente de la OPEF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

