

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO LA MACHACA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0064-43	FECHA:	27-06-2024



Foto 1: CAMBIO DE TECHO Y LÁMINA



Foto 2: PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE AULAS



Foto 3: TECHO Y LÁMINA PARA ESCENARIO



Foto 4: COLOCACIÓN DE BALCONES



Foto 5: PISO ESCENARIO



Foto 6: PINTURA DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

