

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REGIONAL, ALDEA MACHAQUILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-*0071-43	FECHA:	26/06/2024



Foto1: POSTERIOR TERMINADA



Foto 2: POSTERIOR TERMINADA



Foto 3: POSTERIOR TERMINADA



Foto 4: POSTERIOR TERMINADA



Foto 5: POSTERIOR TERMINADA



Foto 6: POSTERIOR TERMINADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Suly Arali Palacios Pineda
SULY ARA LI PALACIOS PINEDA
Firma y sello del Presidente de la OPF



Marcony Eufemio Pérez Barahona
MARCONY EUFEMIO PÉREZ BARAHONA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO REGIONAL, ALDEA MACHAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0071-43	FECHA:	26/06/2024



Foto 1: TERMINACION PUESTA A LÁMINA



Foto 2: Terminación de techo



Foto 3: Pintura en muros interior y exterior



Foto 4: Mantenimiento a puerta de metal terminado



Foto 5: Mantenimiento de inodoros lavables terminado




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Suly Arali Palacios Pineda
SULY ARA LI PALACIOS PINEDA
Firma y sello del Presidente de la OPF



Marcony Edfemio Perez Barahona
MARCONY EDFEMIO PEREZ BARAHONA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

