

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio pioneros de la paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0090-42	FECHA:	13/11/2024



Foto1: Sustitución de láminas, por lamina troquelada aluzinc C2 y sustitución de capotes de laminas troqueladas



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de pila de concreto de 2 lavaderos




Foto 4: sustitución de portón




Foto 5: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kenia Maria Eraso Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPF

fomales

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio pioneros de la paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0090-42	FECHA:	13/11/2024




Foto1: pintado de interiores y exteriores



Foto2:sustitución de inodoros



Foto 3: Limpieza de foza séptica



Foto 4: Cambio de glifos




Foto 5: Sustitución de tubería principal




Foto 6: Sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Kenia Maria Crazo Aguilar</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>Lamelo</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--