


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio pioneros de la paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0090-42	FECHA:	13/11/2024




Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc C2 y sustitución de capotes de lámina troquelada



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de pila de concreto de 2 lavaderos



Sustitución de porton



Mantenimiento de balcones



Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Kenra Marra Erazo Aguilar</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>Sarmiento</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio pioneros de la paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0090-42	FECHA:	13/11/2024



Pintura de interiores y exteriores



Sustitución de inodoros




Limpieza de fosa séptica



Cambio de glifos




Sustitución de tubería principal



Sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Kenia Maria Fraso Aguilar</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>Jamile</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---