

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio pioneros de la paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0090-42	FECHA:	18/11/2024



Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc C2 y sustitución de canales de lámina troquelada



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de pila de concreto de 2 lavaderos



Sustitución de portón



Mantenimiento de balcones



Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kenia Maria Graza Aguilar
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jomdelo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio pioneros de la paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0090-42	FECHA:	18/11/2024



Pintura de interiores y exteriores



Sustitución de inodoros




Limpieza de fozas septica



Cambio de glifos



Sustitución de tubería principal



Sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kenia Maria Crozo Aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPE



Samuel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

