



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Colonia Pioneros de la Paz, Barrio Santa María	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Pioneros de la Paz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0096-43	FECHA:	



Aplicación de pintura

Foto 1:



Suministro y elaboración de Pared y cocina terminadas

Foto 2:



Elaboración de una pila

Foto 3:



Aplicación de azulejo a pared de lavamanos de los baños

Foto 4:



Instalación de un Portón principal

Foto 5:



Instalación de puerta de metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

