

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lourdes, Barrio Santa María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0117-42	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 4: Levantamiento de muro perimetral




Foto 5: Sustitución de ventana de madera por metal



Foto 6: Sustitución de puerta de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Priola Matias

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lourdes, Barrio Santa María Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0117-42	FECHA:	8/11/2024



Foto1: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 2: Instalación de lamina troquelada de corredor



Foto 3: Sustitucion de tuberia de PVC linea principal de aguas negras.



Foto 4: Sustitución de bajada de agua de rotoplas de tubo PVC.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block de baños y bodega




Foto 6: Sustitución de indoro y lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Adá Priscila Mat...</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPI</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia lourdes, Barrio Santa María Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0117-42	FECHA:	8/11/2024



Foto1: Instalación de balcón de ventanas



Foto 2: Instalación de puertas de metal en baños y bodegas



Foto 3: Sustitución de depósito de agua



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Priscila Matias
Firma y sello del Presidente de la OPE de Educación



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

