



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-152-0121-43	FECHA:	21/10/2024



Foto1: sustitución de Puertas en baños



Foto 2: REPELLO EN MUROS



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA(INCLUYE CHIMENEA, Y PLANCHA DE METAL)



Foto 4: PINTURA EN MUROS EN EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS EN MODULOS



Foto 6: SUSTITUCION PISO DE TORTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Benito de la Cruz García

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

