



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO LA MACHACA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0125-42	FECHA:	27-06-2024



Foto 1: PINTURA PARA AULAS



Foto 2: BALCONES PARA DIRECCIÓN Y BODEGA



Foto 3: CAMBIO DE LÁMINAS Y COSTANERAS



Foto 4: PINTURA PARA PAREDES Y BALCONES



Foto 5: CAMBIO DE PUERTAS



Foto 6: CAMBIO DE LÁMINAS, COSTANERAS Y PISO PARA ESCENARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

