

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO LA MACHACA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0125-42	FECHA:	27-06-2024



Foto 1: CAMBIO DE PUERTA



Foto 2: PUERTA ACTUAL



Foto 3: COLOCACIÓN DE BALCONES PARA BODEGA



Foto 4: CAMBIO DE ESTRUCTURA Y LÁMINAS




Foto 5: NECESIDAD DE BALCONES PARA REFORZAR LA MALLA DE AULAS



Foto 6: ENLAMINADO ACTUAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

