



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO LA MACHACA II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0125-42	FECHA:	27-06-2024



Foto1: CAMBIO DE TECHO Y LÁMINA



Foto 2: PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DE AULAS



Foto 3: TECHO Y LÁMINA PARA ESCENARIO



Foto 4: COLOCACIÓN DE BALCONES




Foto 5: PISO ESCENARIO




Foto 6: PINTURA DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

