



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia la Muralla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia la Muralla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0137-43	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de lavamanos



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de inodoros



Foto 5: Sustitución de puertas de metal



Foto 6: Instalación de piso cerámico antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia la Muralla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia la Muralla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0137-43	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Sustitución de filpones



Foto 2: Sustitución de focos ahorradores




Foto3: Sustitución de tomacorrientes



Foto 4: Reparación de cerco de pua



Foto 5: Sustitución de Interruptores



Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia la Muralla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia la Muralla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0137-43	FECHA:	19/09/2024



Foto 1: Sustrucción de conducto electrico mas accesorios




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

