



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptun
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia la Muralla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0137-43	FECHA:	16/10/2024



Foto1: pintando los balcones.



Foto 2: Bajando blocks, cementos, arena y piedrín para las aulas.



Foto 3: pegando blocks para las puertas.



Foto 4: colocando una línea de blocks arriba de cada aulas.



Foto 5: pintando postes puesto para el muro perimetral.



Foto 6: colocando mallas metalica alrededor de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

