

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Poptun
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia la Muralla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0137-43	FECHA:	20/10/2024




Foto 1: Puerta el baño remosada




Foto 2: puerta de las aulas remosada



Foto 3: toma corriente nuevos



Foto 4: baños nuevos



Foto 5: lavamanos nuevos



Foto 6: malla instaladas nuevas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

